

BAUDIREKTION URI AMT FÜR BETRIEB NATIONALSTRASSEN

Passöffnung Frühjahr 2023

Gotthardpass

Wochenbericht KW15 vom 11. bis 14. April 2023

Witterungs-/Schneeverhältnisse Kalte Temperaturen unter null Grad, dicker Nebel und

Schneefall begleiten die Räumarbeiten in dieser Woche.

Lawinenverhältnisse Wenig Neuschnee auf dem Pass der keine wesentliche Gefahr

darstellt.

Räumarbeiten/Abschnitt Passtrasse Süd, Panoramakurve bis Passhöhe.

Prognose Passöffnung Vor Auffahrt vorgesehen, kann sich aber je nach

Witterungseinfluss noch verschieben.

